Chiuso il sottopasso di San Romano per un nuovo allagamento

Un forte scroscio d’acqua e il sottopasso di **San Romano** che è tornato lentamente a riempirsi fino ad essere nuovamente chiuso. Un altro episodio questa mattina (7 gennaio) ha interessato l’infrastruttura della frazione di San Miniato che, per motivi di sicurezza, è stata nuovamente transennata*. “Non c’entrano le piogge* – spiega il sindaco di San Miniato **Simone Giglioli** -, *siamo purtroppo di fronte ad un problema più consistente che riguarda la fognatura e che deve risolvere Acque che ne è responsabile. Al primo posto per noi c’è la sicurezza dei nostri cittadini, pertanto abbiamo deciso subito per la chiusura, non appena abbiamo notato che il livello di acqua era tornato a salire. Insieme a questo, abbiamo subito scritto ad Acque sollecitando un intervento urgente e risolutivo perché non è più accettabile che si debba interrompere la circolazione così di frequente, creando non pochi disagi alla popolazione”.*