



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo **podere Le Tagliate**
via **Castellonchio**
località **Catena**

dati catastali **foglio 16**
part 739
datazione **ant. 1820**

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 263 | Abitazione Rurale |
| 264 | Fienile |


leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **presenta (ocra)**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
infissi **legno - a cornice arrestata con controsportelli**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo **con puteale circolare separato lato sud**
lavatoio **separato lato sud addossato al pozzo**
fonte \
forno \
aia **in mezzane disposte a spina di pesce davanti al prospetto principale**
marginetta \
parco/giardino \
viale d'accesso \

elementi di decoro

fasce sottogronda, cantonali e cornici dipinte a tutte le aperture di color rosso mattone - lettere smaltate in blu lato sud

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche **assenti**
architettoniche **leggere (corpo di collegamento in lamiera tra fienile e abitazione)**

stato di conservazione

muratura **buono**
copertura **mediocre**
intonaco **mediocre**
infissi **mediocre**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata carrabile secante**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **frontale lato sud PT**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **pianura**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **22 m**
esposizione \
vegetazione **seminativo**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **buono**

valore relazionale del complesso **buono**

CATEGORIA D'INTERVENTO

263 **RTR-2**

264 **RTR-1**



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo febbraio 2014





fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo \
via **Montanelli**
località **Catena**

dati catastali **foglio 15**
part 667
datazione **ant. 1820**

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 266 | Abitazione Rurale |
| 267 | Fienile |


leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
 intonaco **in parte (ocra)**
 copertura **legno**
 falde **4**
 gronda **legno**
 manto **coppi e embrici**
 porta d'accesso **legno - "alla mercantile" con semplice sopraluce**
 infissi **legno - a cornice arrestata con in parte stuoie e in parte controsportelli**

elementi di arredo

colombaia \
 profferlo \
 pozzo **separato lato ovest circolare in mattoni**
 lavatoio **separato lato ovest rettangolare in mattoni**
 fonte \
 forno **corpo addossato lato est**
 aia \
 cappella \
 marginetta \
 altro **comignolo**

elementi di decoro

stipiti, davanzali e architravi in pietra - teoremi decorativi aperture PP e cantonali

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche leggere (accorpamento di strutture realizzate in periodi successivi lato ovest)
 architettoniche leggere (WC aggettante lato nord - superfetazioni lato est - risagomatura e architravi in cemento aperture PT - inferriate finestre PT)

stato di conservazione

muratura mediocre
 copertura cattivo
 intonaco mediocre
 infissi cattivo
 generale mediocre

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
 tipologia **abitazione rurale**
 accesso **lato sud PT**
 destinazione attuale **abitazione civile**
 occupazione **permanente**
 insediamento **edificio singolo isolato**
 localizzazione **pianura**
 giacitura **terreno in piano**
 altezza s.l.m. **25 m**
 esposizione \
 vegetazione **seminativo - vigneto**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **semplice**

valore relazionale del complesso **semplice**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

266 RTR-2

267 RTR-1



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo \
via **Sanminiatese**
località **San Miniato**

dati catastali **foglio 32**
part 570
datazione **ant. 1820**

ID **343** Tipologia Fabbricato
Abitazione Rurale


leopoldino 1.5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mattoni**
intonaco **presente**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
infissi **legno - a cornice arrestata con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo **parallelo interamente coperto lato sud**
loggia \
pozzo \
lavatoio \
fonte \
forno **corpo addossato lato est**
aia \
cappella \
marginetta \
pollaio porcilaia \
altro **concimaia quadrata in cls lato ovest**

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (tinteggiatura al quarzo fronte principale - superfetazioni lato est e ovest - inserimento infisso metallico magazzino PT lato sud - pluviali e canali di gronda in PVC - modifica struttura della copertura del profferlo)

stato di conservazione

muratura mediocre
copertura buono
intonaco mediocre
infissi cattivo
generale buono

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata carrabile tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud PP**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **mezzacosta**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **45 m**
esposizione **N**
vegetazione **oliveto - vigneto**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **buono**

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

343 RTR-4



fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea



fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014

dati identificativi del fabbricato

toponimo \
via **San Pietro alle Fonti**
località **San Miniato**

dati catastali **foglio 32**
part 705

datazione \

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 344 | Abitazione Rurale |
| 345 | Fienile |


leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mattoni**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **3**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
infissi **legno - a cornici arrestata con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

profferlo **parallelo lato sud-ovest di larghezza inferiore lungo lo sviluppo della rampa parzialmente coperto**
loggia **ad arco a sesto ribassato con ghiera di mattoni PT**
lavatoio **rettangolare in mattoni separato lato sud-est**
forno **inglobato nella loggia**
pollaio porcilaia **inglobata nella loggia con sistema d'areazione**
altro **concimaia in cls con corridoio centrale lato sud-ovest**
elementi di decoro **cornici in pietra con davanzali aggettanti alle finestre PP - grigliati in legno finestre PT - teoremi decorativi proapetto fienile e abitazione sud-ovest con tinteggiatura rosso cinabro - mattonato perimetrale in mezzane - stemma in pietra sul cantonale sud-ovest**

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (inserimento longarine metalliche a sostegno della struttura del profferlo - struttura di collegamento tra corpo abitazione e fienile - rifacimento totale del manto di copertura - canne fumarie in elementi prefabbricati - pluviali e canali di gronda in metallo - gradini rampa del profferlo in cemento)

stato di conservazione

muratura **buono**
copertura **mediocre**
intonaco **mediocre**
infissi **mediocre**
generale **buono**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata carrabile tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-ovest PP**
destinazione attuale \
occupazione **abbandono**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **cacume collinare**
giacitura **terreno in pendenza**
altezza s.l.m. **49 m**
esposizione \
vegetazione **arborato misto - oliveto**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **rilevante**

valore annessi **rilevante**

valore relazionale del complesso **rilevante**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

344 **restauro e risanamento conservativo**

345 **RTR2**



fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo villa Brogi
via San Pietro alle Fonti
località San Miniato
dati catastali foglio 32
part 187 - 188
datazione \

ID Tipologia Fabbricato
346 Villa - Palazzo


leopoldino 1.5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura mattoni intonacati
intonaco presente (bianco)
copertura legno
falde padiglione
gronda legno
manto coppi e embrici
porta d'accesso legno - a doppia fodera ad arco con specchiature bugnate
infissi legno - a cornice arrestata con persiane

elementi di arredo

pozzo circolare in mattoni intonacati separato lato sud-est
parco/giardino organizzato su tre lati del fabbricato con sistemazione a prato e pregiate essenze arboree, vialetti inquadrati da siepi di bosso e tasse e disseminato di statue e sedute in pietra - scalea di accesso in pietra lato nord-ovest
viale d'accesso alberato da cipressi con scalea in pietra arenaria e inquadrato da due statue poste su basamento in pietra
altro scalea con corrimano e gradini in pietra lato sud-est - essenze arboree di notevole pregio (cipressi, taxus baccata, sequoia, cedri del Libano, quercie) - comignolo

elementi di decoro

cornici in pietra a tutte le aperture con davanzale aperture PP sempre in pietra aggettante - cornici in pietra al portone d'ingresso - targa in pietra con iscrizione lato nord-ovest - pavimento interno originale in graniglia di marmo

annessi separati storicizzati

\

alterazioni

tipologiche assenti

architettoniche leggere (pluviali e canali di gronda in metallo - inserimento inferriate metalliche a tutte le aperture del PT - sostituzione porta d'ingresso in metallo lato nord-est - doppia rampa di scala in cemento lato nord-est - marciapiede in cls limitato al solo fronte sud-ovest)

stato di conservazione

muratura ottimo
copertura ottimo
intonaco ottimo
infissi ottimo
generale ottimo

inserimento nel contesto ambientale

viabilità sterrata carrabile a cul de sac
tipologia villa
accesso lato nord-ovest PT
destinazione attuale abitazione civile
occupazione permanente
insediamento edificio singolo isolato
localizzazione cacume collinare
giacitura terreno in piano
altezza s.l.m. 49 m
esposizione \
vegetazione arborato misto - oliveto

valore contesto ambientale buono

valore architettonico eccellente

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

346 restauro e risanamento conservativo



fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato


toponimo **Fontane San Pietro**
 via **Sanminiatese**
 località **San Miniato**
 dati catastali **foglio 32**
part 112
 datazione **ant. 1820**

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 164 | Abitazione Rurale |


leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mattoni**
 intonaco **presente (ocra)**
 copertura **legno**
 falde **2**
 gronda **legno**
 manto **coppi e embrici**
 porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti e semplice sopra luce in ferro battuto**
 infissi **legno - semplici con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

colombaia **a filo quadrangolare a due falde asimmetriche con due aperture**
 loggia **a doppio arco a tutto sesto PP**
 pozzo **circolare in mattoni separato lato ovest**
 lavatoio **rettangolare in mattoni separato lato ovest**
 forno **inglobato nell'atrio d'ingresso**
 aia **in mezzane a ricorsi paralleli e giunti sfalsati davanti fronte principale**
 pollaio porcilaia **corpo addossata lato ovest**
 altro **pini - cipressi - comignolo**
 elementi di decoro **davanzale aggettante in pietra aperture della loggia - stemma dipinto all'interno della loggia**

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche **assenti**
 architettoniche **medie (inserimento persiane PP lato nord - tamponamento loggia ad arco a tutto sesto PT - superfetazioni in lamiera lato ovest - inserimento infisso metallico magazzino lato ovest - balcone aggettante lato nord - tamponamento bifora della colombaia - risagomatura apertura ad arco PT sul prospetto principale)**

stato di conservazione

muratura **buono**
 copertura **buono**
 intonaco **mediocre**
 infissi **mediocre**
 generale **buono**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
 tipologia **abitazione rurale**
 accesso **lato sud PT**
 destinazione attuale **abitazione civile**
 occupazione **saltuaria**
 insediamento **edificio singolo isolato**
 localizzazione **mezzacosta**
 giacitura **terreno in piano**
 altezza s.l.m. **58 m**
 esposizione **N**
 vegetazione **seminativo - oliveto**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **eccellente**

valore annessi ****

valore relazionale del complesso ****

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

164 **restauro e risanamento conservativo**



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

leopoldino 1:5000

estratto catastale 1:2.000

estratto di mappa 1:5.000



dati identificativi del fabbricato

toponimo **Casa Pozzo**
via **Sant'Angelo**
località **La Scala**

dati catastali foglio **33**
part **50**
datazione **ant. 1820**

ID **118** Tipologia Fabbricato **Abitazione Rurale**

caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **in parte**
copertura **legno**
falde **più falde**
gronda **legno - laterizio**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - "alla mercantile"**
infissi **legno - a cornice arrestata con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo **separato lato sud circolare in mattoni**
lavatoio **addossato al pozzo rettangolare in mattoni**
fonte \
forno **corpo separato nell'aia**
aia **in mezzane a giunti sfalsati e ricorsi paralleli nella corte**
altro **comignolo - cipressi**
elementi di decoro **cornice sottogronda dipinto in grigio - grigliati in legno lato sud**

annessi separati storicizzati

\

alterazioni

tipologiche medie (ristrutturazione distributiva interna - accorpamenti strutture realizzate in periodi successivi lato ovest - aggiunta perti storicizzate lato est)

architettoniche medie (scala esterna fienile non storicizzata - superfetazioni e WC aggettanti lato sud - porzioni di intonaco a cemento lato ovest - infisso metallico PT lato ovest - tettoia in eternit lato sud - pluviali e canali di gronda in PVC - riprese di intonaco a cemento)

stato di conservazione

muratura **mediocre**
copertura **mediocre**
intonaco **cattivo**
infissi **cattivo**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata carrabile tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud PT**
destinazione attuale **abitazione civile e laboratorio artigianale**
occupazione **permanente**
insediamento **aggregazione di edifici**
localizzazione **cacume collinare**
giacitura **terreno in pendenza**
altezza s.l.m. **43 m**
esposizione \
vegetazione **seminativo - oliveto**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

118 RTR-2



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014





fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale


SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014

leopoldino 1.5000

estratto catastale 1:2.000

estratto di mappa 1:1.000



dati identificativi del fabbricato

toponimo \
via **G.B. Landeschi**
località **Sant'Angelo**

dati catastali **foglio 33**
part 919
datazione **ant. 1820**

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 119 | Abitazione Rurale |
| 106 | Fienile |
| 120 | Fienile |

caratteri costruttivi

muratura **mattoni**
intonaco **presente**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
infissi **legno - a cornice arrestata con controsportelli**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo **parallelo lato sud-est a rampe contrapposte interamente coperto**
loggia **sotto profferlo a doppio arco a tutto sesto**
pozzo **separato lato sud-ovest circolare in mattoni**
fonte \
forno **corpo addossato lato est**
aia \
cappella \
pollaio porcilaia **inglobata nel fienile**
altro **2 comignoli**
elementi di decoro **stipiti, davanzali e architravi in pietra aperture PP - grigliati in legno locali cantine interrate - muri a scarpa di contenimento terreno in mattoni lato sud-est**

annessi separati storicizzati

fienile con cantina interrate 1 / rimessa 2

alterazioni

tipologiche leggere (accorpamenti strutture realizzate in periodi successivi lato sud-est - aggiunta parti storicizzate lato nord-ovest)
architettoniche leggere (gradini in cemento della rampa del profferlo - apertura rimessa con architrave in acciaio lato sud-est)

stato di conservazione

muratura **cattivo**
copertura **pessimo**
intonaco **cattivo**
infissi **pessimo**
generale **cattivo**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-est PP**
destinazione attuale \
occupazione **abbandono**
insediamento **aggregazione di edifici**
localizzazione **pedecollinare**
giacitura **terreno in pendenza**
altezza s.l.m. **40 m**
esposizione **N**
vegetazione **seminativo - oliveto**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **rilevante**

valore annessi **rilevante 1 / semplice 2**

valore relazionale del complesso **buono**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

| | |
|-----|---|
| 106 | RTR-4 |
| 119 | RTR-3 |
| 120 | RTR 4 con possibilita' di riedificazione della parte non piu' esistente |



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo **Montorso**
 via **Montorso**
 località **Sant'Angelo**
 dati catastali **foglio 33**
part 932 - 933 - 943
 datazione **ant. 1820**

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 121 | Abitazione Rurale |


leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
 intonaco **solo tracce**
 copertura **legno**
 falde **più falde**
 gronda **laterizio**
 manto **coppi e embrici**
 porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
 infissi **legno - a cornice arrestata parte con controportelli e parte con stuoie**

elementi di arredo

profferlo **parallelo lato sud-ovest di larghezza inferiore lungo lo sviluppo della rampa interamente coperto**
 loggia **sotto il profferlo ad arco tamponata - ad architrave PP**
 pozzo **nella corte circolare in mattoni**
 fonte \
 forno **inglobato nell'annesso agricolo PT**
 aia **a schiena d'asino in mezzane disposte a spina di pesce sul fronte principale**
 pollaio porcilaia **inglobata sotto il profferlo**
 altro **pioppi - comignolo**
 elementi di decoro **davanzali e architravi in pietra aperture PP - aperture ad arco tamponate con ghiera in mattoni PT**

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche assenti
 architettoniche leggere (tamponamento di apertura ad arco lato sud-ovest PT - pluviali e canali di gronda in metallo - tettoia in metallo lato nord-est - due WC aggettanti lato nord-est - opere metalliche provvisorie di sostegno della muratura)

stato di conservazione

muratura **mediocre**
 copertura **mediocre**
 intonaco **cattivo**
 infissi **cattivo**
 generale **mediocre**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata pedonale**
 tipologia **abitazione rurale**
 accesso **lato sud-ovest PP**
 destinazione attuale **abitazione rurale**
 occupazione **abbandono**
 insediamento **edificio singolo isolato**
 localizzazione **cacume collinare**
 giacitura **terreno in pendenza**
 altezza s.l.m. **44 m**
 esposizione \
 vegetazione **oliveto - vigneto - incolto**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **buono**

valore annessi **scarso**

valore relazionale del complesso **scarso**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

121a **RTR-4**

121b **sostituzione edilizia**



fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo **podere San Genesio**
via **Montorzo**
località **Sant'Angelo**

dati catastali foglio **33**
part **84**

datazione \

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 123 | Abitazione Rurale |
| 124 | Fienile |

leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **presente (rosso cinabro)**
copertura **laterocemento**
falde **2**
gronda **laterizio**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **sostituito**
infissi **legno - a cornice arrestata con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo **separato lato sud-ovest circolare in mattoni intonacati**
lavatoio \
fonte \
aia **in mezzane disposte a spina di pesce davanti prospetto principale**
marginetta \
parco/giardino \
pollaio porcilaia **corpo addossato lato sud-est**
altro **concimaia in cls presso il fienile**
elementi di decoro **fascia sottogronda e cornici dipinte a tutte le aperture di color bianco**

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (marciapiede in cls lato nord-ovest - pluviali e canali di gronda in metallo - sostituzione infissi PT - superfetazioni lato nord-

stato di conservazione

muratura **buono**
copertura **buono**
intonaco **mediocre**
infissi **mediocre**
generale **buono**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-ovest PT**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **pedecollinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **31 m**
esposizione **N**
vegetazione **seminativo - vigneto**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **semplice**

valore relazionale del complesso **buono**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

123 RTR2

124 RTR2



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo **San Lazzaro**
via **Nazionale**
località **Ponte a Elsa**

dati catastali foglio **34**
part **230 - 231 - 704**

datazione \


ID Tipologia Fabbricato

125 Abitazione Rurale
426 Fienile
127 Annesso agricolo


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **in parte (ocra)**
copertura **legno**
falde **4**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **sostituito**
infissi **legno - a cornice arrestata con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

pozzo **con puteale circolare in mattoni nella corte**
forno **corpo addossato lato ovest**
aia **a schiena d'asino in mezzane disposte a spina di pesce sul prospetto principale**
pollaio porcilaia **corpo addossato lato sud**
altro **concimaia in cls prospiciente la cantina**
elementi di decoro **stipiti, davanzali e architravi in pietra PP prospetto principale**

annessi separati storicizzati

cantina - 1 / fienile - 2

alterazioni

tipologiche medie (ristrutturazione distributiva interna - accorpamenti di strutture realizzate in periodi successivi lato est e ovest - recente rampa di scale per accesso PP sul lato ovest)

architettoniche leggere (marciapiede perimetrale in cemento - diverse superfetazioni lato nord - pluviali e canali di gronda in metallo - inserimento diversi infissi metallici PT e due tettoie in PVC con struttura metallica lato nord - risagomatura in cemento aperture PT e PP - canne fumarie in elementi prefabbricati - WC aggettante lato sud - sostituzione infissi aperture PP lato sud)

stato di conservazione

muratura **mediocre**
copertura **mediocre**
intonaco **cattivo**
infissi **cattivo**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato nord PT e lato ovest PP**
destinazione attuale **annesso agricolo**
occupazione **saltuaria**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **pedecollinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **30 m**
esposizione **N-E**
vegetazione **oliveto - vigneto**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **semplice 1 / scarso 2**

valore relazionale del complesso **semplice**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

125 RTR2

426 RTR2

127 RTR2



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale


dati identificativi del fabbricato

toponimo **podere del Poggio**
via **Tosco Romagnola Ovest**
località **Ponte a Egola**

dati catastali foglio **23**
part **54**
datazione **ant. 1820**

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 276 | Abitazione Rurale |
| 277 | Fienile |
| 278 | Annesso agricolo |


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni e blocchi in ghiaia**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **4**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti e semplice soprauce**
infissi **legno - a cornice arrestata con controsportelli**

elementi di arredo

profferlo \
loggia **ad arco a sesto ribassato PT**
pozzo \
lavatoio \
forno **corpo addossato lato ovest**
aia **in cls prospiciente il fienile**
cappella \
pollaio porcilaia **corpo separato nella corte con ingresso ad arco in mattoni**

altro **comignolo - muro a scarpa in mattoni lato sud**

elementi di decoro **stipiti, davanzali e architravi in pietra aperture PP - cornici in pietra portale d'ingresso PT - fascia sottogronda e cornici alle aperture PP dipinte di color grigio scuro - grigliati in legno PT lato ovest e nord**

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche **assenti**
architettoniche **leggere (WC aggettante lato nord - tamponamento apertura ad arco PT lato est)**

stato di conservazione

muratura **cattivo**
copertura **cattivo**
intonaco **cattivo**
infissi **pessimo**
generale **cattivo**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata carrabile a cul de sac**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **frontale lato sud PT**
destinazione attuale \
occupazione **abbandono**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **cacume collinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **50 m**
esposizione \
vegetazione **arborato misto - incolto**

valore contesto ambientale **scarso**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **semplice**

valore relazionale del complesso **buono**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

| | |
|-----|-------|
| 276 | RTR-3 |
| 277 | RTR-4 |
| 278 | RTR-2 |



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo villa Dani - Cima di Costa
via di Costa
località Ponte a Egola
dati catastali foglio 23
part 114
datazione ant. 1820

ID 347 Tipologia Fabbricato Villa - Palazzo

leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura mattoni
intonaco presente (rosso mattone)
copertura legno
falde più falde
gronda laterizio
manto coppi e embrici
porta d'accesso legno - a doppia fodera con specchiature bugnate e ghiera
sopraluce in ferro battuto
infissi legno - semplici con persiane

elementi di arredo

pozzo pozzo-cisterna con collo quadrato in mattoni nel parco della villa munito di sportello in metallo
parco/giardino parco recintato da una cancellata organizzato intorno alla villa con varie essenze arboree una vasca d'acqua circolare con fontana, cippi in pietra, siepi di alloro e superfici a prato
viale d'accesso rettilineo inghiaiato alberato e tangente alla villa
altro pini - lecci - platani
elementi di decoro

annessi separati storicizzati

limonaia

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (pluviali e canali di gronda in metallo - condutture esterne metano - impianto di illuminazione del parco - zoccolatura perimetrale - comignoli di recente fattura - presenza inferriate

stato di conservazione

muratura ottimo
copertura ottimo
intonaco ottimo
infissi ottimo
generale ottimo

inserimento nel contesto ambientale

viabilità bitumata tangente
tipologia villa
accesso lato nord-ovest PT
destinazione attuale abitazione civile
occupazione permanente
insediamento villa
localizzazione crinale
giacitura terreno in pendenza
altezza s.l.m. 64 m
esposizione \

vegetazione arborato misto

valore contesto ambientale buono

valore architettonico eccellente

valore annessi rilevante

valore relazionale del complesso buono

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

347 restauro e risanamento conservativo



fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

leopoldino

estratto catastale 1:2.000

estratto di mappa 1:5.000

Scheda eliminata



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo **Castelvechio**
via **di Castelvechio**
località **Cigoli**

dati catastali foglio **28**
part **85 - 600**

datazione \

ID **282** Tipologia Fabbricato **Abitazione Rurale**

leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mattoni**
intonaco **presente (bianco)**
copertura **legno**
falde **padiglione**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **sostituito**
infissi **legno - a cornice arrestata con controsportelli**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo \
lavatoio \
fonte \
forno \
aia **in mezzane disposte a spina di pesce nella corte**
cappella \
altro **pini - lecci - pioppi**

elementi di decoro **fascia marcapiano e marcadavanzale e cornici delle aperture intonacate - cornice sottogronda in mattoni disposti a coltello e intonacati**

annessi separati storicizzati

\

alterazioni

tipologiche **medie (ristrutturazione distributiva interna per concepimento di più unità immobiliari)**

architettoniche **medie (inserimento persiane PP e nuovo portone d'ingresso - canali di gronda e pluviali in PVC - tamponamento e risagomatura di aperture ad arco PT)**

stato di conservazione

muratura **ottimo**
copertura **mediocre**
intonaco **buono**
infissi **buono**
generale **buono**

Inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-est PT**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**

insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **pedecollinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **28 m**
esposizione **S-O**
vegetazione **seminativo**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **buono**

valore annessi ****

valore relazionale del complesso ****

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

282 **restauro e risanamento conservativo**



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

Scheda eliminata



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

dati identificativi del fabbricato

toponimo \ via di Castelvecchio
località Cigoli


dati catastali foglio 28
part 158
datazione 1900 - 1925

ID 284
Tipologia Fabbricato Tabaccaia


leopoldino 1:5000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura mattoni
intonaco presente (ocra)
copertura laterocemento
falde 2+2 parallele
gronda laterizio
manto coppi e embrici
porta d'accesso legno - "alla mercantile" con rosta sopra luce ad arco
infissi legno - prevalentemente di tipo non tradizionale

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo \
lavatoio \
fonte \
forno \
aia \
cappella \
marginetta \
parco/giardino \
elementi di decoro portali ad arco con cornice liscia di mattoni - riquadratura delle aperture, ai timpani e alle lunette con fasce di mattoni

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (inserimento di infisso metallico lato sud-est - griglie in metallo sulle aperture - basamento in cemento corpo annesso lato sud-est)

stato di conservazione

muratura ottimo
copertura ottimo
intonaco ottimo
infissi buono
generale ottimo

inserimento nel contesto ambientale

viabilità bitumata tangente
tipologia tabaccaia
accesso lato nord-ovest PT
destinazione attuale magazzino
occupazione saltuaria
insediamento edificio singolo isolato
localizzazione pedecollinare
giacitura terreno in piano
altezza s.l.m. 34 m
esposizione N-O
vegetazione vigneto - incolto

valore contesto ambientale semplice

valore architettonico rilevante

valore annessi

valore relazionale del complesso

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

284 RTR2



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95

censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

leopoldino 1:5.000

estratto catastale 1:2.000

estratto di mappa 1:1.000



dati identificativi del fabbricato

toponimo \ via Poggio alle Vigne
località \ Catena

dati catastali foglio 29
part 390

datazione \

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 269 | Abitazione Rurale |
| 270 | Fienile |



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **laterizio**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
infissi **legno - a cornice arrestata con controportelli**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo \
lavatoio **rettangolare in mattoni separato nella corte**
fonte \
forno \
aia \
cappella \
marginetta \
parco/giardino \
altro **pini - comignolo**
elementi di decoro **bugne in pietra agli stipiti del portone d'ingresso - stipiti, architravi e davanzali in pietra a tutte la aperture**

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche medie (superfetazioni recenti lato ovest e lato nord - pluviali e canali di gronda in PVC - riprese dell'intonaco in cemento - tettoia in laterizio sopra ingresso PT - marciapiede in cls)

stato di conservazione

muratura **mediocre**
copertura **mediocre**
intonaco **cattivo**
infissi **mediocre**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente e sterrata carrabile a cul de sac**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud PT**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **saltuaria**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **pedecollinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **32 m**
esposizione **E**
vegetazione **seminativo**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **semplice**

valore relazionale del complesso **semplice**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

269 RTR-1

270 RTR-1



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

data sopralluogo

febbraio 2014





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

leopoldino 1:5.000

estratto catastale 1:2.000

estratto di mappa 1:5.000

| dati identificativi del fabbricato | |
|------------------------------------|----------------------|
| toponimo | Casa Bechino |
| via | Poggio alle Vigne |
| località | Catena |
| dati catastali | foglio 29 |
| | part 67 - svil. A |
| datazione | 1850 |
| ID | Tipologia Fabbricato |
| 273 | Abitazione Rurale |



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
 intonaco **in parte**
 copertura **legno**
 falde **2**
 gronda **legno**
 manto **coppi e embrici**
 porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
 infissi **legno - a cornice arrestata con controportelli**

elementi di arredo

colombaia \
 profferlo \
semplice scala di accesso esterna sul lato sud maggiore dello sviluppo della rampa non coperta con gradini in pietra
 loggia **sotto scala ad arco a sesto ribassato**
 lavatoio **quadrato in mattoni addossato alla scala d'ingresso**
 forno **corpo addossato lato est**
 aia \
 cappella \
 marginetta \
 pollaio porcilaia **corpo addossato lato ovest**
 altro **comignolo**

elementi di decoro

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche leggere (accorpamento strutture realizzate in periodo successivo e aggiunta parti storicizzate)

architettoniche leggere (opere provvisorie di sostegno in legno delle murature - riprese dell'intonaco in cemento - porzioni recenti di muratura per consolidamento strutture di elevazione)

stato di conservazione

muratura cattivo
 copertura cattivo
 intonaco pessimo
 infissi cattivo
 generale cattivo

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata carrabile a cul de sac**
 tipologia **abitazione rurale**
 accesso **lato sud PP**
 destinazione attuale \
 occupazione **abbandono**
 insediamento **edificio singolo isolato**
 localizzazione **mezzacosta**
 giacitura **terreno in pendenza**
 altezza s.l.m. **55 m**
 esposizione **O**
 vegetazione **oliveto - bosco**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **semplice**

valore annessi ****

valore relazionale del complesso ****

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

273 RTR-3



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: **variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95**
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014

dati identificativi del fabbricato

toponimo \
via **Pier delle Vigne**
località **La Catena**
dati catastali foglio **30**
part **1289-1290**
datazione \

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 271 | Abitazione Rurale |
| 272 | Fienile |


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **laterizio**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **assente**
infissi **legno - a cornice arrestata con controsportelli**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo \
lavatoio \
fonte \
forno **corpo addossato in mattoni lato nord-est**
aia \
cappella \
marginetta \
altro **pioppi**

elementi di decoro

**fascia dipinta sottogronda, cantonali e cornici alle aperture PP
color rosso - gronda con mensolatura in laterizio - finestre
dipinte per simmetria di prospetto - lettere in ceramica blu su
prospetto principale - stipiti, davanzali e architravi in pietra**

annessi separati storicizzati

fienile

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche assenti

stato di conservazione

muratura **mediocre**
copertura **pessimo**
intonaco **cattivo**
infissi **pessimo**
generale **cattivo**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-est PT**
destinazione attuale \
occupazione **abbandono**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **pedecollinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **32 m**
esposizione **E**
vegetazione **incolto - pioppeta**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **buono**

valore relazionale del complesso **semplice**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

271 RTR-4

272 RTR-4



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014


dati identificativi del fabbricato

toponimo villa Buonaparte, Ridolfi detta "La Selva"
 via Poggio a Pino
 località Ponte a Elsa
 dati catastali foglio 48
 part 15 - 16 -144
 datazione 1534 (fattoria) 1709 (corpo villa)
 ID Tipologia Fabbricato
 59 Oratorio
 348 Villa
 349 Cantina


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura mattoni intonacati
 intonaco presente (ocra)
 copertura legno
 falde padiglione
 gronda legno
 manto coppi e embrici
 porta d'accesso portafinestra a vetri con persiane
 infissi legno - semplici con persiane

elementi di arredo

colombaia arretrata e centrale a quattro falde con un'apertura ad arco per ogni lato costruita nel 1820
 aia a schiena d'asino in mezzane disposte a spina di pesce prospiciente la cantina
 cappella oratorio costruito dalla famiglia Buonaparte (stemma) tra il 1728 e il 1734 separato dalla villa a nord-ovest con campanile a vela e semplice portale ingresso (recentemente restaurata)
 parco/giardino con sistemazione a prato, vialetti inghiaiatati limitati da siepi in bosso e alloro e diverse essenze arboree secolari
 viale d'accesso alberato con due filari di cipressi rettilineo e inghiaiato
 altro diversi comignoli - pini - cipressi - querce - labirinto a verde con siepi di alloro e cipressi tenuti bassi dietro la cappella della villa - uccelliera al Poggio Tondo a nord-ovest collegata da un vialetto alla villa

elementi di decoro vedi spazio nella pagina

annessi separati storicizzati

cantina

alterazioni

tipologiche leggere (accorpamenti di strutture realizzate in periodo successivo e aggiunta parti storicizzate lato sud-ovest)
 architettoniche leggere (lucernario vetrato sulla copertura - pluviali e canali di gronda in rame - corpo in cls scala d'accesso lato sud-ovest con ringhiera metallica e pavimento in mattonelle di

stato di conservazione

muratura ottimo
 copertura ottimo
 intonaco ottimo
 infissi ottimo
 generale ottimo

inserimento nel contesto ambientale

viabilità sterrata carrabile a cul de sac
 tipologia villa - fattoria
 accesso lato sud-est PT
 destinazione attuale abitazione civile
 occupazione permanente

insediamento edificio singolo isolato
 localizzazione crinale
 giacitura terreno in pendenza
 altezza s.l.m. 111 m
 esposizione \\\n
 vegetazione oliveto - vigneto - arborato misto

valore contesto ambientale **rilevante**

valore architettonico **eccellente**

valore annessi **rilevante**

valore relazionale del complesso **rilevante**

elementi di decoro

teoremi decorativi geometrici dipinti in rosso cinabro sulle facciate del corpo della villa e sulla cantina - fascia sottogronda aggettante in pietra - cornici in pietra a tutte le aperture del corpo fattoria con davanzali aggettanti delle finestre - due stemmi della famiglia Ridolfi con il monte a sei cime e la corona palmata apposti sulle pareti esterne del corpo fattoria

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

59 restauro e risanamento conservativo
 348 restauro e risanamento conservativo
 349 restauro e risanamento conservativo



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2013



Foto Aerea





comune di san miniato

provincia di pisa

2° REGOLAMENTO URBANISTICO anno 2014

53

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2013





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014

dati identificativi del fabbricato

toponimo **podere La Selva**
via **Poggio a Pino**
località **Ponte a Elsa**

dati catastali **foglio 48**
part 273
datazione \

ID **128** Tipologia Fabbricato **Abitazione Rurale**


leopoldino 1.5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **3**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - "alla mercantile" con semplice soprauce**
infissi **legno - a cornice arrestata con controsportelli**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia **ad arco a tutto sesto lato sud-est**
pozzo \
lavatoio \
fonte \
forno \
aia \
altro **cipressi**

elementi di decoro **fascia sottogronda e cornici dipinte alle aperture PP dipinte di color grigio scuro**

annessi separati storicizzati

\

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche medie (tamponamento parziale della superficie diaframmata del corpo fienile - balcone aggettante in cls su struttura metallica lato sud-ovest - pluviali e canali di gronda in PVC - canna fumaria in elementi prefabbricati - tamponamento di aperture PT lato nord-est - marciapiede in cls - risagomatura e inserimento architravi in cemento aperture PT)

stato di conservazione

muratura cattivo
copertura mediocre
intonaco mediocre
infissi mediocre
generale mediocre

inserimento nel contesto

viabilità **sterrata carrabile tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-est PT**
destinazione attuale **annesso agricolo**
occupazione **permanente**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **crinale**
giacitura **terreno in pendenza**
altezza s.l.m. **108 m**
esposizione \
vegetazione **oliveto - vigneto - arborato misto**

valore contesto ambientale **rilevante**

valore architettonico **semplice**

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

128 RTR-1



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014

dati identificativi del fabbricato


toponimo villa Boeri
via Poggio a Pino
località Ponte a Elsa
dati catastali foglio 49
part 12 - 8 - 16 - 90
datazione ant. 1820

ID Tipologia Fabbricato
11 Villa - Palazzo
350 Torre

leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura mattoni
intonaco presente (bianco)
copertura legno
falde più falde
gronda legno
manto marsigliesi e coppi e embrici
porta d'accesso legno - a doppia fodera ad arco con specchiature bugnate
infissi legno - a cornice arrestata con persiane

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
parco/giardino sistemazione a prato con diverse essenze arboree
viale d'accesso alberato con due filari di cipressi e stratie in pietra
pollaio porcilaia \
altro torre

elementi di decoro marciapiede in mezzane disposte a ricorsi paralleli e giunti sfalsati limitato al fronte principale - cornici in pietra a tutte le aperture sul fronte principale con davanzali aggettanti finestre PP e portale d'ingresso ad arco

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche medie (aggiunta parti storicizzate con accorpamento di strutture realizzate in periodo successivo)

architettoniche leggere (riprese dell'intonaco a cemento - rifacimento parziale della struttura e del manto di copertura - pluviali e canali di gronda in rame - soglia in travertino al portone d'ingresso - riprese in cemento di alcune cornici delle aperture)

stato di conservazione

muratura ottimo
copertura buono
intonaco buono
infissi buono
generale buono

inserimento nel contesto

viabilità sterrata carrabile a cul de sac
tipologia villa
accesso lato sud-ovest PT
destinazione attuale abitazione civile
occupazione permanente
insediamento edificio singolo isolato
localizzazione cacume collinare
giacitura terreno in piano
altezza s.l.m. 107 m
esposizione \
vegetazione uliveto - vigneto - arborato misto

valore contesto ambientale rilevante

valore architettonico rilevante

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

11 restauro e risanamento conservativo
350 restauro e risanamento conservativo




Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

Gennaio 2018

dati identificativi del fabbricato


toponimo **Casa Salvini**
via **Poggio a Isola**
località **Poggio a Isola**
dati catastali foglio **49**
part **22**
datazione \

ID **130** Tipologia Fabbricato **Abitazione Rurale**


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a doghe con semplice sopra lucce**
infissi **sostituiti**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo **quadrato in mattoni nella corte**
lavatoio \
fonte **addossata al pozzo nella corte**
forno **corpo addossato lato nord-ovest**
aia \
cappella \
altro **comignolo**

elementi di decoro **fascia sottogronda e cornici dipinte aperture PP di color rosso cinabro - superfici w diaframmata corpo fienile a mattone scempio**

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (davanzali in pietra aperture PP - scarico WC in PVC - sostituzione degli infissi PP - inserimento infissi metallici PT - WC aggettante lato nord-est - superfetazioni lato sud-ovest - canna fumaria in elementi prefabbricati)

stato di conservazione

muratura **cattivo**
copertura **cattivo**
intonaco **cattivo**
infissi **cattivo**
generale **cattivo**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-ovest PT**
destinazione attuale \
occupazione **abbandono**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **pedecollinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **33 m**
esposizione **S-E**
vegetazione **seminativo - vigneto**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **semplice**

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

130 RTR-4



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°

data sopralluogo

febbraio 2014

dati identificativi del fabbricato

toponimo **podere Contessa**
via **Poggio ai Frati**
località **Ponte a Egola**
dati catastali **foglio 26**
part 112 - 736
datazione **ant. 1820**

ID **281** Tipologia Fabbricato **Abitazione Rurale**


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **in parte**
copertura **laterocemento**
falde **2**
gronda **laterocemento**
manto **mista coppi e embrici e marsigliesi**
porta d'accesso **legno - "alla mercantile" con doppia fodera**
infissi **legno - a cornice arrestata con controportelli**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo \
lavatoio **rettangolare in mattoni addossato lato sud-ovest**
fonte \
forno \
aia \
cappella \
pollaio porcaiaia **inglobata nell'abitazione**

elementi di decoro

calata in bicchieri di terracotta inglobata nella muratura lato sud - aperture incorniciate con stipiti e architravi in pietra

annessi separati storicizzati

\

alterazioni

tipologiche assenti

architettoniche medie (superfetzungen non storicizzate lato est sud - rifacimento parziale del manto di copertura con rimozione materiali originari e porzioni di nuova muratura lato est - tamponamento portale ad arco dell'annesso agricolo)

stato di conservazione

muratura **mediocre**
copertura **mediocre**
intonaco **pessimo**
infissi **pessimo**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **sterrata carrabile tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato nord-ovest PT**
destinazione attuale \
occupazione **abbandono**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **cacume collinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **72 m**
esposizione \
vegetazione **vigneto**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

281 RTR-4



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale


SCHEDA N°
data sopralluogo

Gennaio 2018

leopoldino 1:5.000

estratto catastale 1:2.000

estratto di mappa 1:1.000



dati identificativi del fabbricato

toponimo **La Canonica**
via **Maremmana**
località **Ponte a Egola**

dati catastali **foglio 38**
part 1
datazione **ant. 1820**

| ID | Tipologia Fabbricato |
|-----|----------------------|
| 286 | Abitazione Rurale |
| 287 | Fienile |
| 288 | Fienile |

caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **più falde**
gronda **legno**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - "alla mercantile" con doppia fodera**
infissi **legno - a cornice arrestata con controportelli**

elementi di arredo

colombaia **arretrata a quattro falde con nuova apertura di dimensioni ridotte**
loggia \
pozzo **separato in mattoni lato est**
lavatoio \
fonte **addossata lato sud**
forno \
aia **2 (in mezzane a spina-pesce lato sud e in cls lato nord)**
cappella \
altro **pini**

elementi di decoro **cornici dipinte di colore grigio intorno alle aperture PP**

annessi separati storicizzati

fienile - 1 / fienile 2

alterazioni

tipologiche leggere (ristrutturazione distributiva interna per concepimento di più unità abitative)

architettoniche leggere (superfettazione in lamiera lato nord - tamponamento apertura deposito lato sud e inserimento di infisso metallico - pluviali e canali di gronda in PVC - WC aggettante lato sud - tamponamento portale ad arco lato ovest - canna fumaria in elementi prefabbricati - ridisegno apertura della colombaia sul lato sud)

stato di conservazione

muratura **buono**
copertura **buono**
intonaco **mediocre**
infissi **mediocre**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto ambientale

viabilità **bitumata tangente e sterrata carrabile a cul de sac**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato est e lato sud**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**
insediamento **insieme di edifici**
localizzazione **pianura**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **33 m**
esposizione \
vegetazione **seminativo**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **buono**

valore annessi **semplice 1 / semplice 2**

valore relazionale del complesso **rilevante**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

| | |
|-----|-------|
| 286 | RTR-4 |
| 287 | RTR-3 |
| 288 | RTR-1 |



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale


SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014

leopoldino 1: 5.000

estratto catastale 1:2.000

estratto di mappa 1:1.000



dati identificativi del fabbricato

toponimo **Farneto**
via **Maremmana**
località **Ponte a Egola**

dati catastali **foglio 37**
part 39
datazione \

ID **285** Tipologia Fabbricato **Abitazione Rurale**

caratteri costruttivi

muratura **mattoni**
intonaco **presente (ocra)**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **laterizio**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno**
infissi **legno - con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
pozzo **con puteale circolare in mattoni posto sulla strada d'accesso all'edificio**
lavatoio **in mattoni sulla strada d'accesso all'edificio**
fonte \
forno \
aia **in mezzane posta davanti al fronte principale**
cappella \
marginetta \
parco/giardino \
viale d'accesso \
pollaio porcilaia \
altro \
elementi di decoro **fascia sottogronda dipinta di colore grigio**

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (tamponamento apertura lato ovest - tettoia in plastica lato sud)

stato di conservazione

muratura buono
copertura buono
intonaco buono
infissi mediocre
generale buono

inserimento nel contesto

viabilità **sterrata carrabile a cul de sac**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud PT**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**
insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **cacume collinare**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **41 m**
esposizione \
vegetazione **seminativo**

valore contesto ambientale **semplice**

valore architettonico **semplice**

valore annessi \

valore relazionale del complesso \

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

285 RTR-1



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014

dati identificativi del fabbricato

toponimo \
via **Francesco Sforza**
località **Cigoli**

dati catastali **foglio 39**
part 313

datazione \

ID **304** Tipologia Fabbricato **Abitazione Rurale**


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mista mattoni con blocchi di ghiaia**
intonaco **solo tracce**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **laterizio**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti e semplice sopra-luce**
infissi **legno - a cornice arrestata in parte con controspartelli e in parte con stuoie oscuranti**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
pozzo **pozzo-cisterna con collo in mattoni addossato all'angolo sud-ovest**
aia \
altro \
pini - cisterna circolare per raccolta acqua in cls nella corte

elementi di decoro

ricorsi di mezzane sottogronda - fascia dipinta sottogronda, cantonali e cornici a tutte le aperture color rosso mattone - stipiti, architravi e davanzali in pietra a tutte le aperture - cornici in pietra al portale d'ingresso

annessi separati storicizzati

alterazioni

tipologiche assenti

architettoniche leggere (tamponamento di aperture PP lato sud-ovest e PT lato nord-est - pluviali e canali di gronda in metallo - marciapiede in cemento limitato al solo prospetto principale sud-est)

stato di conservazione

muratura **buono**
copertura **mediocre**
intonaco **cattivo**
infissi **cattivo**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto

ambiente **bitumata tangente**
viabilità **bitumata tangente**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-ovest PT**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**

insediamento **edificio singolo isolato**
localizzazione **crinale**
giacitura **terreno in pendenza**
altezza s.l.m. **100 m**
esposizione \
vegetazione **oliveto**

valore contesto ambientale **rilevante**

valore architettonico **semplice**

valore annessi ****

valore relazionale del complesso ****

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

304 RTR-2



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





comune di san miniato

provincia di pisa

2° REGOLAMENTO URBANISTICO anno 2014

62

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014

dati identificativi del fabbricato

toponimo **podere Poggio**
via **Francesco Sforza**
località **Cigoli**
dati catastali **foglio 39**
part 139 - 317
datazione **ant. 1820**

ID Tipologia Fabbricato
305 Abitazione Rurale
306 Annesso agricolo
307 Fienile


leopoldino 1:5.000



estratto catastale 1:2.000



estratto di mappa 1:1.000



caratteri costruttivi

muratura **mattoni**
intonaco **solo tracce (ocra)**
copertura **legno**
falde **2**
gronda **laterizio**
manto **coppi e embrici**
porta d'accesso **legno - a fodera semplice con traverse e montanti**
infissi **legni - a cornice arrestata con stuoie**

elementi di arredo

colombaia \
profferlo \
loggia \
pozzo \
lavatoio \
fonte \
forno **corpo in mattoni addossato alla rimessa**
aia \
cappella \
pollaio porcilaia **corpo addossato alla rimessa**
altro **cipressi - cisterna in cls per raccolta delle acque**
elementi di decoro **superfici diaframmate del fienile a doppio mattone - stipiti, architravi e davanzali in pietra arenaria aperture - sottogronda dipinto in rosso**

annessi separati storicizzati

fienile - 1 / rimessa - 2

alterazioni

tipologiche assenti
architettoniche leggere (superfettazioni e WC aggettante lato nord-est - tettoia in PVC al portone d'ingresso lato sud-ovest - canna fumaria in elementi prefabbricati)

stato di conservazione

muratura **mediocre**
copertura **mediocre**
intonaco **cattivo**
infissi **cattivo**
generale **mediocre**

inserimento nel contesto

viabilità **sterrata carrabile secante**
tipologia **abitazione rurale**
accesso **lato sud-est PT**
destinazione attuale **abitazione civile**
occupazione **permanente**
insediamento **aggregazione di edifici**
localizzazione **mezzacosta**
giacitura **terreno in piano**
altezza s.l.m. **106 m**
esposizione **S-O**
vegetazione **oliveto - arborato misto**

valore contesto ambientale **buono**

valore architettonico **semplice**

valore annessi **semplice 1 / semplice 2**

valore relazionale del complesso **semplice**

ID CATEGORIA D'INTERVENTO

305 RTR-2

306 RTR-4

307 RTR-1



fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014



Foto Aerea





fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale

SCHEDA N°
data sopralluogo

febbraio 2014





comune di san miniato

provincia di pisa

2° REGOLAMENTO URBANISTICO anno 2014

SCHEDA N°
data sopralluogo

63

3

fonte: variante al piano regolatore generale per le zone agricole ai sensi della L.R. 64/95
censimento dei fabbricati di valore architettonico-ambientale





Scheda eliminata